

5 S チェックリスト

3 S	点検項目	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	⑪	⑫	個別	
整理	1 不要物やごみ類は適切に廃棄され、あるいは整理されている	◎	◎	○	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	○	○	33	91.7%
	2 廃棄物の処理方法・場所がわかりやすい	—	—	○	—	—	—	◎	—	—	—	—	—	5	83.3%
	3 作業スペースに途中で放置されている物はない	◎	○	○	○	◎	◎	◎	—	◎	◎	○	○	28	84.8%
	4 通路や出入り口、着座位置に危険なものがない	◎	◎	○	○	○	◎	◎	◎	◎	◎	○	◎	32	88.9%
	5 掲示物に期間外、汚れはない	◎	◎	○	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	35	97.2%
整頓	1 道具類の置き場所が簡明に定められている【定位置】	◎	◎	○	◎	○	◎	◎	◎	◎	◎	○	○	32	88.9%
	2 消耗品類の管理が簡明に定められている【定量】	◎	○	○	○	○	◎	◎	○	—	◎	○	○	26	78.8%
	3 ガスボンベ等の設置・固定方法が適切	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	
	4 掲示物の位置が適切【定方向】	◎	◎	○	◎	○	◎	◎	◎	◎	◎	○	◎	33	91.7%
	5 通路・動線と設備の区画は整然としている	◎	◎	○	○	◎	◎	◎	◎	○	◎	◎	△	○	30
清掃	1 ごみ・ほこり・汚れがみえない状態に保たれている	◎	◎	○	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	○	◎	34	94.4%
	2 トイレはきれいに清掃され不衛生さを感じさせない	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	○	◎	35	97.2%
	3 清掃用具が分かりやすく準備されている	◎	◎	◎	◎	○	◎	◎	◎	◎	◎	○	◎	34	94.4%
	4 ゴミ箱があふれていない	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	○	◎	35	97.2%
	5 駐車場・現場周辺の環境美化に努めている	◎	◎	◎	◎	◎	○	◎	◎	◎	◎	△	◎	33	91.7%
レベルアップ 2 S															
清潔	1 清掃当番の明示や物品管理チェックが定期的に行われている	◎	◎	△	○	○	△	×	○	◎	◎	△	○	23	63.9%
	2 作業服を安全かつ清潔に着用している	○	◎	○	○	○	○	○	◎	◎	◎	△	◎	28	77.8%
	3 履物やヘルメット、防護服、手袋等を適切に使用している	◎	◎	○	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	○	◎	34	94.4%
	4 消毒薬や洗浄剤等が準備され、適切に使用されている	◎	◎	○	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	○	◎	34	94.4%
躰	1 上記 4 S を利用者全員が理解している	◎	◎	○	○	◎	○	◎	—	◎	◎	○	—	26	86.7%
	2 作業場所では作業、管理場所では管理を行い、別目的に使用していない	—	◎	○	○	◎	◎	◎	—	◎	◎	○	◎	27	90.0%
	3 現場内にたばこの吸い殻、ジュース缶等を散らかしていない	—	◎	○	◎	◎	◎	◎	—	◎	◎	○	◎	28	93.3%

5 S	点数	満点	パーセンテージ
整理	133	147	90.5%
整頓	121	141	85.8%
清掃	171	180	95.0%
清潔	119	144	82.6%
躰	81	90	90.0%

◎ = 3点
○ = 2点
△ = 1点
× = 0点

53	58	45	52	53	55	59	45	57	60	37	51
625 点											
702 点満点											
89.03%											